


再配置対象施設の概要

【位置関係、築年数、サービス（機能）、課題】

【再配置関係施設位置図】



①図書館



築年数	42年（2階建て 2,555㎡）
サービス （機能）	図書の貸出、ワークショップ、ボランティア活動（読み聞かせ等）
課題	老朽化、雨漏り、空調の不具合 エレベーターやトイレの改修が必要

②第一子育て支援センター



築年数	43年（平屋 594㎡）
サービス （機能）	子育て世帯の交流、子育て相談、育児講座など
課題	老朽化、新耐震基準を満たしていない

③科学教育センター



築年数	31年（2階建て 3,544㎡）
サービス （機能）	小中学生の理科学習支援、 プラネタリウム
課題	老朽化、プラネタリウムの更新が必要 理科学習の変更による利用率の低下

④シルバー人材センター



築年数	38年（平屋 240㎡）
サービス （機能）	高齢者の就業支援、 サークル活動等の生きがいつくり
課題	老朽化、段差の解消やトイレの改修 が必要、作業や会員活動に必要なス ペースの不足

⑤シルバー西側作業所



築年数	32年（平屋 158㎡）
サービス （機能）	高齢者の就業支援、 サークル活動等の生きがいつくり
課題	老朽化、段差の解消やトイレの改修 が必要、作業や会員活動に必要なス ペースの不足

⑥青年女性会館



築年数	44年（2階建て 1,410㎡）
サービス （機能）	貸会議室（音出し可能）、 ライブラリー教室（適応指導教室）
課題	老朽化、雨漏り、空調の不具合、 エレベーターが設置されていない

⑦総合福祉保健センター



築年数	41年（平屋 1,148㎡）
サービス （機能）	社会福祉協議会の事務所、 検診会場（乳幼児・成人等）
課題	老朽化、授乳室や調理室がない、 部屋が狭く事務所や検診に必要な スペースの不足

⑧芳賀地区広域行政センター



築年数	34年（2階建て 2,163㎡）
サービス （機能）	芳賀地区広域行政事務組合の事務所、 会議室（職員研修や広域議会等）
課題	老朽化、雨漏り、エレベーターの更 新が必要、会議室の利用率が低い

⑨真岡さくら作業所（含む地域活動支援センター）

真岡さくら作業所



築年数	31年（平屋 238㎡）
サービス （機能）	障害福祉サービス事業 就労継続支援（B型）
課題	老朽化、床の劣化、雨漏り、 作業に必要なスペースや個室の不足 借地契約期限（R9年度）

地域活動支援センター



築年数	120年以上（平屋）※借家
サービス （機能）	障害者の日常生活及び社会生活支援
課題	老朽化、床の劣化、 作業に必要なスペースや個室の不足 借地契約期限（R9年度）