

令和6年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	学校の点検日	過年度の協議	協議及び対策内容(案)	事業主体(案)	令和7年9月1時点対策状況
真岡小学校	1	1	真岡市台町4 2 3 5番地先交差点	登校する方向では見通しが悪いので自転車が出てくると接触の危険がある。カーブミラーを設置してほしい。	R6.4.16	無	通学路である旨の警戒看板の設置を検討します。	くらし安全課	R7年度対応予定
	2	2	真岡市台町4 1 9 2番地付近	アスファルトのひび割れがひどく、凹凸がある。白線も消えかかっている。舗装整備をしてほしい。	R6.4.16	無	舗装補修を順次行う。	建設課	令和7年度以降舗装補修を行う
	3	3	主要地方道宇都宮真岡線真岡工業高校東側	田んぼと歩道の境にガードレールがない。ガードレールを設置してほしい。また、植え込みの草丈がかなり伸びてきている。刈り取ってほしい。	R6.4.16	無	ポストコーンを設置し注意喚起を図る。植え込みは、除草を行い視距を確保する。	真岡土木事務所	令和7年度実施予定
真岡東小学校	4	1	荒町三丁目地内市道1246号線歩道	歩行者用道路の樹木や舗装の状態が悪いため改善をお願いしたい。	R6.5.17	無	舗装補修を順次行う。	建設課	令和8年度以降舗装補修を行う
	5	2	荒町ジョイフル真岡店付近用水路	用水路の水量が多いと、歩道に水があふれる。転落防止の柵等を設置できないか。	R6.5.17	無	ポストコーンを設置する。	建設課	令和7年度実施予定
真岡西小学校	6	1	国道294号線八木岡付近急カーブ	国道の東側から通学する児童が横断する際、見通しが悪く危険。ミラーを設置するなどして、視界を良くしてほしい。	R6.6.13	無	横断歩道のない箇所を横断するのは危険であることから、横断歩道にて横断するように指導をお願いします。	学校	対策済
	7	3	真岡西小学校 西門付近	西門前の横断歩道や停止線などが消えかかっているため、白線を引き直してほしい。	R6.6.24	無	更新対応する。	警察	対策済
亀山小学校	8	1	亀山小学校学区（北地区）、ドラックストアオキ（北土地区画整理事業地区内28街区14番）付近の道路	近くに横断歩道がないために登下校の際、横断歩道がある場所まで移動しなければならない。そのために移動時間がかかってしまう。交通量も多い道路であるため、信号機の設置も願う。	R6.6.12	無	信号機：信号機設置の指針に照らすと、信号機設置の必要性は低い。 横断歩道：交通規制基準に照らすと、横断歩道設置の必要性は低い。	真岡警察署	対策済
大内中央小	9	1	農農道西郷堀内西側（堀内1166 貴船神社北側）	田の間を通る道路は自動車がスピードを出ることが多く、交差点での優先順位も不明確である。登下校時交差点を渡る時十分な注意が必要であるため、運転者に通学路であることを示す標識などがほしい。	R6.5.29	無	通学路である旨の警戒看板の設置を検討します。	くらし安全課	対策済
大内東小学校	10	1	県道61号線（大内東小門より北側）	約20名の児童が登下校するが、東側の縁石等がなく、雨天荒天時には交通量が多いにもかかわらず、歩道との境目が認識しづらい場合がある。直線道路のためかスピードを出して通行する車両も多いため、縁石または通学路だということがわかる反射板付きガードポール等を設置してほしい。	R6.5.22	無	「通学路」の文字入りのポストフレックスを路側帯に設置する。	真岡土木事務所	令和7年度実施予定 範囲は検討中

令和6年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	学校の点検日	過年度の協議	協議及び対策内容(案)	事業主体(案)	令和7年9月1時点対策状況
山前小学校	11	1	東大島1449-21「桃源」前交差点	交差点の中心部の舗装が荒れ、穴があるため、自転車・歩行者共に転倒の危険性がある。舗装をし直してほしい。	R6.5.29	無	舗装補修を順次行う。	建設課	令和6年度実施済
	12	2	東大島1449-21「桃源」前交差点	横断歩道のペイントが消えかけている。横断歩道の白線を引き直してほしい。	R6.5.29	無	更新対応する。	警察	対策済
	13	3	東大島597-3白川宅 西側路側帯	路側帯部分と車道部分に段差があり、自転車・歩行者共に転倒の危険性がある。舗装をし直してほしい。	R6.5.29	無	R6,7にレールパッチングにて対応済。	真岡土木事務所	令和6年度対応済
	14	4	小林交差点から山前中学校前の路側帯	路側帯の白線が消えている。自転車・歩行者共に危険なため、白線を引き直してほしい。	R6.5.29	無	外側線を順次更新する。	建設課	令和7年度実施予定
	15	5	県道166号小林501 藤田宅前のカーブミラー	カーブミラーの鏡部分がなくなっている。鏡を取り付けてほしい。	R6.5.29	無	真岡市設置のカーブミラーではないため、土地所有者に取り換えの依頼をするようお願いします。行政機関で対応はできず、自治会と連携し地域住民に学校から直接要望行う等、対策を講じる。	くらし安全課	対策済
西田井小学校	16	1	鶴田505付近	生け垣のあたりから蜂や蛇が出る。出ないようにしてほしい。	R6.6.17	有		学校	対策済
	17	2	西田井1-35付近	白線がなくて、コンクリートが欠けている。白線を引き、コンクリートの欠けている部分を修復してほしい。	R6.6.17	無	外側線を順次更新する。	建設課	令和8年度以降実施予定
	18	3	西田井1-35付近	竹などの木々があるため、辺りが暗い。何かか切っていたとき日光の通りをよくするか、街灯を設置してほしい。	R6.6.17	無	伐採については民地のため関与できません。防犯灯は地域において設置しているため、区長にご相談下さい。	くらし安全課	対策済
長田小学校	19	1	長田公民館付近通学路 長田2141-1付近	道幅が狭い、通学時間帯の交通量が多い。区画線が設置していただいたが依然として危険である。拡幅は難しいとのことであるため、スクールゾーンにするなどの安全確保をお願いしたい。	R6.6.17	無	スクールゾーンの設定については可能かどうか学校教育課とくらし安全課に他学区を参考にしながら設定について検討していく。	学校管理課 くらし安全課	令和7年度以降検討
	20	2	長田1276付近	通学路のすぐそばに用水路がある。高低差も大きいので、転落しないよう柵などを設けてほしい。	R6.6.17	無	ポストコーンを設置し注意喚起を図る。	真岡土木事務所	令和7年度実施予定
物部小学校	21	1	物部小学校から五行さくら橋に向かう歩道(市道266号線歩道)	歩道がでこぼこして歩きづらいため、舗装の修繕をお願いしたい。	R6.5.26	無	舗装補修を順次行う。	建設課	令和7年度以降舗装補修を行う
	22	2	物部小学校 北門付近市道	穴が開いていて登下校時に危険につき、補修してほしい。	R6.5.26	無	該当箇所について補修済	建設課	対策済
	23	3	スクールバス停留所「三谷」(三谷157-4付近)	停留所の付近の用水路に蓋がない。転落防止のフタか、注意喚起の看板等を設置できないか。	R6.5.26	無	転落防止蓋の設置については、実用対効果の観点から不可。バス停の位置変更の検討や、注意喚起看板の設置、学校の安全指導の強化を持って対応する。	真岡市教育委員会 学校	令和7年度実施予定
	24	4	スクールバス停留所「市之塚」	停留所の付近の用水路に蓋がない。転落防止のフタか、注意喚起の看板等を設置できないか。	R6.5.26	無	転落防止蓋の設置については、実用対効果の観点から不可。バス停の位置変更検討や、注意喚起看板の設置、学校の安全指導の強化を持って対応する。	真岡市教育委員会 学校	令和7年度実施予定

令和5年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	学校の点検日	過年度の協議	協議及び対策内容	事業主体	令和7年9月1時点対策状況
真岡小学校	1	1	台町5 ビックボス駐車場東側から第一西郷踏切西への変則十字路	朝は200名程度の児童が横断する。横断歩道の白線や停止線が薄くなりつつあるので、引き直してほしい。	R5.4.17	R3管理番号3 学校の安全指導	対策済 (R5.10.13時点)	真岡警察署	対策済
	2	2	台町4184番地 小学校正門の東西の道路	朝は300名程度の児童が利用する。横断歩道の白線や停止線、道路標識などが薄くなりつつあるので、引き直してほしい。	R5.4.17	無	真岡警察署:道路管理者と協力し、道路標識を更新・撤去を検討する。 建設課・都市計画課:公園入口にある区画線を更新する。 建設課:路面標識と区画線を順次更新する。	真岡警察署 都市計画課 建設課	警察→道路標識更新・撤去済 都市計画課→実施済 建設課→令和7年度以降実施予定
	3	3	荒町2036-20付近の通学路	歩道がなく、電柱もあり児童の安全な通行に支障があるため歩道設置してほしい。		無	道路拡幅、歩道整備、無電柱化を実施する。	真岡土木事務所	事業推進中
真岡東小学校	4	1	荒町3-32付近の通学路	住宅街の用水路沿いの狭い歩道であるが、木の根が伸びてひび割れを起こしているのをなおして欲しい。	R5.5.2	無	舗装補修を順次行う。	建設課	令和7年度以降実施予定
	5	2	真岡東中学校の敷地北西にある横断歩道	交通量が非常に多いため、信号を設置してほしい。		無	隣接する信号機と距離が近く、設置基準に該当しないため設置不可。 学校で登下校の安全指導をする。	学校	対策済
真岡西小学校	6	1	校庭北側の道路 熊倉3丁目33北側付近	歩道の白線が消えているので白線を引いてほしい。	R5.4.12 R5.6.28	無	区画線を順次更新する。	建設課	令和7年度以降実施予定
	7	2	大谷台町17-7大谷台公園駐車場近くの横断歩道。	下校時、手押し信号を渡ってすぐに横断するので危険。グリーンベルトを設置するなど、運転者に通学路であることを示してほしい。	R5.4.12 R5.6.28	R3管理番号9 学校の安全指導	歩道切下げ部にポストコーン等を設置し、運転者に注意喚起となる対策を順次実施する。	建設課	令和7年度以降実施予定
	8	3	大谷台南交差点から八木岡交差点の道	歩道がなく見通しが悪い。歩道があるとよい。	R5.4.12 R5.6.28	無	歩道拡幅の早期実施は困難。 学校で登下校の安全指導をする。	学校	対策済
亀山小学校	9	1	亀山小学校学区(西地区)、大越観光東側交差点(亀山三丁目)	横断歩道に信号機がなく、歩行者が横断する際もほとんどの車は停車することなく通過していつてしまう。スピードが出ている車が多く、児童の横断は大変危険な状態である。		無	信号機の早期実施は困難。 「横断歩道注意」の立て看板を設置する。	真岡警察署	対策済
大内東小学校	10	1	真岡市赤羽30番付近(大内東小学校北側、東西に延びる農道)	道幅が狭い。直線道路のため比較的交通量も多い(特に朝の時間帯)。縁石がなく、路肩がすぐ水田で、車とすれ違うときには危険を感じる時がある。グリーンベルトを設置するなど、運転者に通学路であることを示し、スピードの出し過ぎに注意してもらいたい。	R5.5.24	無	区画線の更新及びグリーンベルトの路面標示を順次実施する。	建設課	令和8年度実施予定
大内西小学校	11	1	ツルハドラグ(下籠谷4263)の周辺道路。	令和4年度に交差点に信号機が設置されたが、朝夕の交通量が多く、スピードも出している。スクールガードや保護者が見守っているが、運転者に通学路であることを示す標識などがほしい。	R5.6.23	R4管理番号1 信号機の設置	真岡土木事務所:交差点に通学路注意の看板を設置する。 都市整備課:真岡土木事務所と路面標示や標識設置などを検討する。	真岡土木事務所 都市整備課	対策済
山前小学校	12	1	真岡市小林314-3潮田さんから小林775青山さん青山養鶏所あかねちゃん直売所前まで	自動車の通行量が多い。外側線が薄れている。外側線を引いて欲しい。	R5.5.31	無	区画線を順次更新する。	建設課	令和7年度実施予定
	13	2	真岡市小林935-11福田さん北側から県道166号西田井二宮線の交差点まで	道幅が狭い。外側線が薄れている。外側線を引いて欲しい。	R5.5.31	無	区画線を順次更新する。	建設課	令和8年度以降実施予定
	14	3	県道257号西小塙真岡線 真岡市小林49-2ヘアースalonふせ前	自動車の通行量が多く、道路工事が続いている。壊れたパイロンが放置されている。壊れたパイロンを撤去して欲しい。	R5.5.31	無	壊れたパイロンを新しいパイロンに更新する。R5年度に歩道整備事業を発注予定であり、完了後に撤去する。	真岡土木事務所	対策済

令和5年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	学校の点検日	過年度の協議	協議及び対策内容	事業主体	令和7年9月1時点対策状況
西田井小学校	15	1	鶴田505付近	路肩にさびた支柱（カーブミラーの一部のようなもの）がある。児童が歩くそばでもあるので、必要ないものなら撤去してほしい。	R5.6.12	無	順次撤去する。	建設課	実施済み
	16	2	西田井2487付近	雑草が繁茂しているため歩道・側溝が見えない。草を刈ってほしい。	R5.6.19	無	路肩の除草を順次実施する。	建設課	対応済
	17	3	西田井1046付近	道幅が狭い。道路上の白線が消えかかっているので、はっきり見えるように引き直してほしい。	R5.6.12	無	区画線を順次更新する。	建設課	令和8年度以降実施予定
	18	4	西田井1727付近	通学路のすぐそばに用水路がある。曲がり角の部分にふたなどをして落ちないようにしてほしい。	R5.6.12	無	改善できるよう検討する。学校で登下校の安全指導をする。	真岡市土地改良区 学校	改善できるよう検討する。学校で登下校の安全指導をする。
	19	5	西田井1571-1から1564-4	道路上の白線が消えかかっている。交通量も多く危険なので、歩道用の線を引いてほしい。また、道路東側は用水路へ向かって斜面となっており危険なため、西側にグリーンベルトを設置してほしい。		R4管理番号3 用水路の一部ロープで区画	区画線の更新及びグリーンベルトの路面標示を順次実施する。	建設課	令和8年度実施予定
	20	6	県道 西田井二宮線 西田井	歩道がなく、道路も屈曲しており危険なため、歩道設置してほしい。		無	歩道整備を実施する。	真岡土木事務所	事業推進中
中村小学校	21	1	294バイパス寺内1458-2付近の交差点～408号線本寺内東信号機	道幅がさほど広くないのに大型車両が通り、通学時間帯には、交通量もすくなくない。その上、路側帯が狭く、白線も消えかかっている。また、バイパス側からの入り口がカーブしているため、車が来るのが確認しづらい。よって、路側帯（白と緑の二重線などで）をはっきり見えるように設置していただきたい。	R5.5.24	無	グリーンベルトの路面標示を順次実施する。	建設課	令和8年度以降実施予定
	22	2	中256 元JA中村跡地(ホンデン製作所LGセンター) 北側	両脇に白線は引いてあるが歩道がない。朝の通学時には一般車両も通行し危険であり、児童が安全に歩行できる場所の確保と通学路であることを知らせるため、グリーンベルトを引いてほしい。		無	グリーンベルトの路面標示を順次実施する。	建設課	令和7年度実施予定
	23	3	中258番地12(元中村郵便局西)～粕田1467番地2(粕田地区農業集落排水処理施設)	道幅が狭く車両が通る場合に危険である。運転者に通学路であることがよくわかるよう、グリーンベルトを引いてほしい。		無	グリーンベルトの路面標示を順次実施する。	建設課	令和7年度実施予定
	24	4	中203番地(中村中学校) 南東側T字路	中村中学校を出た自動車の中村中通りに出る際、自動車側から児童の歩行・生徒の自転車の進行がわかりにくいいため、カーブミラーを設置してほしい。		無	歩道の幅が広く、自動車運転手は徐行により歩行者等の確認ができるためカーブミラーは設置しない。学校で登下校の安全指導をする。	学校	対策済
	25	5	中203番地(中村中学校) 東側道路(中村中通り)	長年の自動車・大型車の通行に伴い、深い轍ができていて、雨天時に水たまりが多く発生し、自動車・大型車が通行すると児童に水しぶきがかかり、ずぶ濡れになってしまうため、轍の解消をしてほしい。		無	現状では舗装修繕の優先度が低いものと判断し、今後損傷状況に応じて、舗装修繕を検討する。歩行者の通行が運転者に分かるように、路面標示で順次対応する。	建設課	令和7年度実施予定
長田小学校	26	1	学校西側道路時間帯進入禁止標識	標識が見つらく、見落として侵入してしまう車が多いため、目立つようにしてほしい。		無	標識を更新する。	真岡警察署	対策済
	27	2	長田公民館付近通学路	区画線を設置していただいたが、道幅が狭く特に登校時歩きにくい。拡幅し、歩道を確保してほしい。		R3管理番号3 区画線の設置	歩道拡幅の早期実施は困難。学校で登下校の安全指導をする。	学校	対策済
長沼小学校	28	1	長沼小学校南西部、西大島に向かう農道 鷲巣136付近から西に進む	道路中央のアスファルトが削れ、穴が開いている。ダンブカーも往来するため、車体が傾き倒れる危険がある。アスファルトを入れ直して欲しい。	R5.510	無	舗装修繕を順次実施する。	建設課	令和7年度実施予定

令和5年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	学校の点検日	過年度の協議	協議及び対策内容	事業主体	令和7年9月1時点対策状況
久下田小学校	29	1	県道岩瀬・二宮線：阿部品35-1 桂橋付近	特に橋付近は道幅が狭く、路側帯もないため危険、また、ダンプカーなどの通りも多いため道幅の拡張を希望します。「橋歩道無し」「柵の高さも低い」保護者から改善の要望あり。	R5.6.6	無	真岡土木事務所：現時点で道路拡幅の予定はないため、外側線の更新を実施する。道路拡幅については、栃木県と茨城県をまたがるため、茨城県と協議していく。(桂橋：筑西土木事務所管理) 筑西土木事務所：茨城県と栃木県に跨ることから、栃木県と協議をしていく。 学校で登下校の安全指導をする。	真岡土木事務所 筑西土木事務所 学校	対策済
	30	2	栃木県道44号栃木二宮線：真岡市長島23 小倉屋酒店付近	久下田小学校から西に向かった小倉屋酒店付近の横断歩道を横断する際に危険が生じている。横断歩道の表示や標識が見えにくく、運転者も確認しにくい状態。表示の塗装や標識の移動など至急対策を講じていただきたい。	R5.6.6	無	横断歩道の標示を更新する。 横断歩道の標識を増設する。	真岡警察署	対策済
物部小学校	31	1	横田188番地付近 仮県道の砂利道	雨の後の水たまりがひどいため、砂利を入れてほしい。草が生い茂っていて、視界が悪いため、除草してほしい。	R5.5.27	無	砂利敷設を実施する。 R5.8除草済	真岡土木事務所	対策済

令和4年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	協議及び対策内容	事業主体	令和7年9月1日時点
真岡小学校	1	1	台町 4184番地 小学校正門前	西側から多くの児童が登校してくるため、十字路に横断歩道をかいてほしい。	横断歩道は設置基準に該当しないため設置不可。横断歩道の代わりに、児童の歩行箇所として黄色の区画線を設置する。	学校教育課	対策済
真岡東小学校	2	1	栃木県真岡市荒町3丁目27-3中の宿公園付近	「止まれ」「停止線」が薄く危険。線を引きなおしてほしい。	「止まれ」「停止線」を更新する。	真岡警察署	対策済
	3	2	栃木県真岡市東郷937大前神社付近	横断歩道はあるが、信号無し。信号が欲しい。	隣接する信号機との距離が近いため設置不可。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	4	3	国道294号線若林交差点から東郷団地南東の角までの道路	道路が狭いため拡幅してほしい。	道路拡幅の早期実施は困難なため、路肩に緑色の区画線を設置し、安全を確保する。	建設課	対策済
亀山小学校	5	1	亀山小学校学区（北地区）、おのでら整骨院から春棋荘に向かう際の変則十字路	場所が変則十字路の為、ドライバーからもどちらの道路が優先なのかかわりにくい。そのような状況の中で、児童も目視だけで渡っているため、横断歩道や車に対しての「とまれ」の標識が必要と思われる。	横断歩道は設置基準に該当しないため設置不可。今年度中に一時停止の標識を設置予定。	真岡警察署	対策済
大内東小学校	6	1	県道真岡那須烏山線梵鳥交差点真岡市飯貝2141付近	右側歩道で学校に向けて登校する際、右側から合流する道路の見通しが悪く、横断歩道のラインもない。カーブミラーと横断歩道の設置を要望します。また、交差点横断歩道の白線が薄くなっているため、塗り直しを要望します。	横断歩道は設置基準に該当しないため設置不可。既設横断歩道の標示は更新する。カーブミラーは設置可否を検討する。	真岡警察署 くらし安全課	対策済
	7	2	県道真岡那須烏山線梵鳥交差点真岡市赤羽30番地北側付近	小学校横の県道真岡那須烏山線は、西側にしか歩道がない。学校北側に住む児童は、歩道のない左側を歩いて登校している。下校時は、右側通行となるが、前出のように歩道がない。歩道の新設が望ましいが、現在、地域の区長さん等を通して、横断歩道の新設を要望している。	横断歩道の設置を検討する。	真岡警察署	対策済
大内西小学校	8	1	ツルハドラッグ（下籠谷4263）の周辺道路。	新しい宅地と道路を作っているため断続的に工事中である。道路の様子が日に日に変化したり、近くを大型トラック等の工事車が通ったりする。大きい交差点なので信号を設置してほしい。	信号機設置の要望場所として、信号機設置を検討する。	真岡警察署	対策済
	9	2	121号線「大内西小南」の交差点から無量寿寺に延びる道路。	本校に近く、登下校時には多くの児童が通る道であるが、歩道が狭く、車がすれ違う、スピードを上げた車が走行する等の際には、児童が車との距離に危険を感じる場合がある。児童がどのような場合でも安全に歩けるように歩道の幅を広げて欲しい。	道路拡幅の早期実施は困難なため、カーブ箇所の歩車道境界ブロックにポストコーンを設置する。学校で登下校の交通安全指導をする。	建設課 学校	対策済
山前小学校	10	1	山前中学校前水沼クリーニング店914-3から北に向かう道路	道幅が狭く、徒歩の小学生と自転車の中学生が同じ時間帯に利用するため、接触の危険がある。外側線を引いてほしい。	道路が狭く、外側線を引いても歩行者と自転車の分離は難しい。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	11	2	小林第五沖杉公民館・沖杉製畳工場1083前の道路	道路幅が狭く、路側帯もない。外側線を引いてほしい。	区画線工事を順次実施する。	建設課	対策済
	12	3	南高岡見さん宅1249-3前のスクールバス停留所	横断歩道がない。交通量が多く、危険。横断歩道を設置してほしい。	横断歩道は設置基準に該当しないため設置不可。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	13	4	東大島宮地さん宅1099-2から東に向かう道路	舗装がなく、転倒の危険がある。舗装をしてほしい。	舗装の早期実施は困難なため、通学路変更を検討する。変更が難しければ、学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済

令和4年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	協議及び対策内容	事業主体	令和7年9月1日時点
西田井小学校	14	1	西田井2235-2付近	用水路が草に覆われて見えないので、除草をして欲しい。	現状に応じ支障となる場合は適時対応する。	建設課	対策済
	15	2	西田井2133-23側県道197のカーブ	草が伸びて歩道まできているので、除草をして欲しい。	適切に維持管理していく。	真岡土木事務所	対策済
	16	3	西田井1511北側踏切側用水路	用水路に囲いがなく危ないので、柵などを設置して欲しい。	用水路の柵部分に木杭と標識ロープを設置して安全対策を行う。	真岡市土地改良区	対策済
中村小学校	17	1	上大沼189番地2 つばめザ・ブーム北東の交差点	中村小学校児童約90名及び中村中学校生徒約160名が通過する。交通量が非常に多く、信号に従って横断していても右折車、左折車があり危険である。 中学生は自転車で通過するため、自転車通行可の歩道橋の設置をお願いしたい。もしくは、交通指導員の配置を要望する。	歩道橋新設は困難なため、令和5年度から交通指導員を配置予定。	くらし安全課	対策済
	18	2	加倉109番地 加倉公民館西側、県道二宮宇都宮線の十字路交差点	交通が激しく横断歩道が無いので、東西に横断歩道を設置してほしい。	横断歩道は設置基準に該当しないため設置不可。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	19	3	旧国道294号線 林材木店倉庫付近のスクールバス停留所～寺内1022番地1 渡辺精機まで	スクールバスの停留所に向かう際に歩道が無く危ないため、道路西側に歩道を設置してほしい。	歩道設置の早期実施は困難なため、路肩に緑色の区画線を設置する。	建設課	対策済
長田小学校	20	1	長田小学校北側校門付近の横断歩道（2箇所）	交通が多いため信号機を設置してほしい。	信号機設置の要望場所として、信号機設置を検討する。	真岡警察署	対応済（交通指導等で今後対応する。）
	21	2	長田小学校東側T字路	南から北上する自転車が一時停止せずに歩道へと入る。一時停止の標識はあるが、停止せずに右折することが多く、東側から交差点に入り左折する車と事故を起こしかねないため、飛び出し注意を喚起する看板を設置してほしい。	自転車に対する啓発看板を設置する。	くらし安全課	対策済
長沼小学校	22	1	真岡市大道泉149-1のひまわり美容室前交差点（36.369733, 139.927146）	横断歩道がほぼ消えている。塗り直してほしい。	横断歩道を更新する。	真岡警察署	対策済
	23	2	真岡市長沼1735-2の住宅東側、長沼小学校西門前の横断道路（36.359974, 139.929104）	カーブミラーの角度が高く、児童の目線では車を確認できず、車からも児童が映らない。角度を調整してほしい。	カーブミラーの角度調整済。	くらし安全課	対策済
久下田小学校	24	1	ローソン久下田店の反対側縁石	縁石のブロックが欠けているため修理の要望。	縁石の修繕を実施済。今後は建設課に連絡をいただければ、適宜対応する。	建設課	対策済
	25	2	真岡市大根田587番地付近	カーブのため見通しが悪い。また歩道が大変狭く児童の通学に危険を感じるため道幅の拡張を要望。	現時点で道路拡幅の予定はないが、道路区域内の支障木の伐採、外側線の更新をする。	建設課	対策済
物部小学校	26	1	物井1180 学校前の信号付近	歩道が狭く歩きにくい。歩道を広くして欲しい。	歩道拡幅の早期実施は困難なため、路肩に緑色の区画線を設置し、安全を確保する。	建設課	対策済
	27	2	物井1222付近	用水路、水多く危険。児童が階段を下りて用水路に入らないよう、注意喚起の看板等により安全に配慮して欲しい。	注意喚起の看板を設置済。	二宮土地改良区協議会	対策済
	28	3	高田 県道西田井二宮線横断歩道	信号なし、車がスピードを出す。信号を設置して欲しい。	信号機は設置基準に該当しないため設置不可。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済

令和4年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し 番号	管理 番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	協議及び対策内容	事業主体	令和7年9月1日時点
大内 中央 小学校	29	1	飯貝 県道石末真岡線	交通量の多い道路であり、歩道がなく危険である。	歩道整備事業実施予定。	真岡土木事務所	事業推進中

令和3年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

市通学路	年度	通し番号	管理業	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	令和7年9月1日時点
真岡小学校	H26	1	1	並木町4丁目、ココス前交差点	交通指導員が配属されているが、西から南へ右折する車が対向車に気付かず交差点内で事故を起こしやすく、登校中の児童が巻き込まれる可能性あり。過去、交差点内の事故が3回。信号待ちの安全のためガードレールが必要。	交差点巻き込み部にガードパイプ設置を検討する。	真岡土木事務所	対策済
		2	2	並木町4丁目、寺久保公園東十字路	見通しの悪いカーブを登校班が渡るが、横断歩道がない。R3.4.30に登校中に交通事故発生。	速度規制標示を更新する。学校で登下校の交通安全指導をする。	真岡警察署 学校	対策済
		3	3	台町4丁目、ザ・ビックエクストラ出入口	通学路になっているが、児童の下校時間帯は、車の出入りが多い。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
		4	4	台町ビッグボス付近、第一西郷踏切西	変則十字路で、児童と車の交通量が共に多いが、交通指導員がいない。	交通指導員の配置は難しいため、学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	H27	5	5	西郷 高橋内科クリニック横十字路	交通量が多い。ガードレールと、交通指導員の配置を希望。	交差点巻き込み部にガードパイプ設置を検討する。交通指導員の配置は難しいため、学校で登下校の交通安全指導をする。	真岡土木事務所 学校	対策済
		6	6	西郷 芋の葉用水十字路	交通量が多い。ガードレールと、交通指導員の配置を希望。	交差点巻き込み部にガードパイプ設置を検討する。交通指導員の配置は難しいため、学校で登下校の交通安全指導をする。	真岡土木事務所 学校	対策済
真岡東小学校	H26	7	1	荒町3丁目 中の宿公園付近	車止めの足の部分が壊れている。	令和3年度に車止めの修繕を実施する。	建設課	対策済
	H27	8	2	荒町1181付近 用水路	雨が降ると用水路があふれそうになる。	令和3年度に用水路脇の歩道の嵩上げを実施する。	建設課	対策済
		9	3	東郷950-3 付近 十字路	交通量多いが、横断歩道無し。	停止線標示を更新する。学校で登下校の交通安全指導をする。	真岡警察署 学校	対策済
		10	4	東郷 国道294号 クボタ真岡営業所前	非常に交通量が多い。朝は保護者が交代で交通指導に出ている。	歩道整備事業実施中。	真岡土木事務所	事業推進中
真岡西小学校	H27	11	1	真岡珠算簿記学校真岡西分校近くの道路。真岡西小学校北西の曲がり角。	見通しが悪い。	角にカーブミラーを設置済み。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
		12	2	大谷台配水場近くの十字路。	交差点では、学生の自転車の急な飛び出しや並走などがある。	角にカーブミラーを設置済み。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	13	3	熊倉二丁目の金子医院近くの犬塚橋の横断歩道。	交通量が多く信号のない交差点が続く道、しかもスピードがしやすい坂もある。	横断歩道等標示を更新する。	真岡警察署	対策済	
	14	4	上高間木三丁目カワチ近くの交差点。	幹線道路の交差点には信号があるが、曲がる車に巻き込まれる可能性がある。	交差点巻き込み部にガードパイプ設置を検討する。	真岡土木事務所	対策済	
	15	5	熊倉三丁目西真岡公園、坪箆加橋付近の横断歩道。	横断歩道の先に信号があり、横断歩道を運転者が見落としがち。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済	

令和3年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

真岡市通学路	年度	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	令和7年9月1日時点
真岡西小学校		16	6	下高間木一丁目いき眼科クリニック高田眼鏡店西側。	見通しの悪い交差点になっている。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
		17	7	熊倉三丁目グローバルキッズメソッドの前の横断歩道。	複雑に道が交差しているので横断の時に注意が必要。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
		18	8	真岡西小学校正門前。	カーブの先にある、見通しの悪い交差点。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
		19	9	大谷台公園駐車場近くの横断歩道。	カーブの先にある、見通しの悪い交差点。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
		20	10	八木岡バイパス(セブンイレブン真岡八木岡店からフライングガーデン真岡店の間)	交通量が多く、スピードを出す車も多い。	横断歩道等標示を更新する。 学校で登下校の交通安全指導をする。	真岡警察署 学校	対策済
		21	11	真岡めばえ保育園北東部辺りの道路。	朝夕の交通量が多いわりに、歩道が整備されていない狭い道。	外側線の引き直しにより、路側帯を拡幅する。	建設課	対策済
		22	12	高勢町二丁目貯水池付近の道路。	歩道が狭く、カーブになっている道。通勤時間には自転車が多く通る。	今後とも通行に支障が出ないよう街路樹を適正に管理する。また、歩行者の安全確保を図るため植樹帯を植樹帯に変更することを検討する。	建設課 都市計画課	対策済
		23	13	高勢町一丁目ファミリーマート周辺の道路	コンビニへの車の出入りが多い。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
		24	14	高勢町二丁目ファミリーマートから南へ伸びる道路。	横断歩道や信号がなく、交通量が多い道。スピードを出す車も多い。	速度規制標示を更新する。	真岡警察署	対策済
		25	15	高勢町二丁目居酒屋千種たねくらから高勢町第二公民館までの道路。	横断歩道や信号がなく、交通量が多い道。スピードを出す車も多い。	速度規制標示を更新する。	真岡警察署	対策済
	26	16	高勢町二丁目や三丁目の道路。	道幅の狭い住宅地。交差点が続き、見通しが悪い。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済	
亀山小学校	H26	27	1	学校東側 四差路	・児童の登校時間帯に宇都宮方面及び工業団地への抜け道として使っている乗用車が多い上、スピードも超過気味である。 ・通学路がせまく、見通しも悪い。横断歩道もない。 ・亀山北地区36名が、この場所を通過しているが、2回(2段階)道路を横断する必要がある。	カーブミラー、注意看板を設置済み。 用地所有者の協力が得られれば歩道の設置や路側帯の拡幅、横断歩道の設置について検討する。 時停止標識、標示を更新する。	建設課 真岡警察署	対策済
		28	2	学校西側 T字路	・道幅が狭く、見通しが悪い。 ・北側から車が出てくるとき、死角になり、横断している児童の発見が送れる危険性がある。 ・亀山原地区の児童14名が、この場所を通過している。	カーブミラー、通学路ポールを設置済み。 学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
		29	3	北地区南北の開通予定の通り	・まだ開通していないが、今でも交通量が多い。開通すると、さらに増加すると思われる。 ・地域の人からは、開通後信号機設置の予定があることを聞いている。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済

令和3年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

市通学路	年度	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	令和7年9月1日時点
大内中央小学校	H26	30	1	堀内 川沿いガードレールなし	ガードレールがないので、危険である。	現場を確認し、危険箇所にはガードレールの設置を検討する。	建設課	対策済
	H27	31	2	京泉	カーブミラーが割れている。	個人所有物のため、対策は難しい。	くらし安全課	対策済
	H29	32	3	学校東側にある小川の橋	欄干（落下防止用の柵・手摺り等）がない。	転落防止柵を順次実施する。	建設課	対策済
		33	4	小学校北農道	路肩がくずれている。	路肩修繕を順次実施する。	建設課	対策済
		34	5	学校東側にある大内中学校までの道	道幅が狭く、路肩が崩れている。	路肩修繕を順次実施する。 用地協力が得られるのであれば、将来的に道路改良による路側帯の設置を検討する。	建設課	用地協力が困難であるため、路肩修繕を順次実施
		35	6	県道 石末真岡線 堀内	歩道がなく、道路が屈曲しており危険。	歩道整備事業実施中。	真岡土木事務所	歩道整備完了済
		36	7	国道121号 飯貝下公民館付近～清水六差路部	歩道がないため歩行者等の通行が危険な状態となっている。	歩道整備事業実施中。	真岡土木事務所	事業推進中
大内東小学校	H26	37	1	国道121号線原町十字路東地点	横断歩道のかすれ。	横断歩道等標示を更新する。	真岡警察署	対策済
		38	2	水田周りの用水路	柵がない箇所が多く、特に田植えの時期が危険。	危険箇所については学校と連携し注意喚起やトラロープで囲むなどの対策を実施	真岡市土地改良区 学校	対策済
大内西小学校	H26	39	1	121号線沿いの北側の歩道(無量寿寺～下籠谷439番地8近くの信号機付近まで)	土手の草が歩道に伸びてきてしまうため歩きにくく、児童は車道近くを歩くことになり危険である。こまめに手入れをしていただければ問題ない。	適切に維持管理していく。	真岡土木事務所	対策済
	H27	40	2	下籠谷439番地8近くの押しボタン式横断歩道	横断歩道に向かう道路が(西側から東側に向かうとき)登り坂になっており、運転手から信号機が見えにくい。また、歩行者からも車が見えにくく、突然車が現れる感じになるところである。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
	H29	41	3	121号線の井頭公園入口の交差点	テック通りの出入り口であり、東西に横断歩道が二つ続いている。児童は1回の青信号では横断歩道が渡り切れないため、中央でいったん止まるようにとの指導を受けた(以前要請済)。しかし、中央の避難場所は北側にコンクリートの壁もあり、見通しが悪く、朝は交通量も多いため、危険な場所である。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済
		42	4	宇都宮真岡線沿いの歩道(真岡北稜高等学校から井頭公園西の信号付近まで)	草が歩道に伸びてきてしまうため歩きにくく、児童は車道近くを歩くことになり危険である。こまめに手入れをしていただければ問題ない。	適切に維持管理していく。	真岡土木事務所	対策済
		43	5	下籠谷2159-60近くから東へ抜ける道	道幅が狭く、通学時間帯に交通量が多いため危険。	道路改良により路側帯を拡幅する。	建設課	令和8年度完了予定
山前小学校	H26	44	1	県道西田井二宮線 山前小学校前交差点～山前小学校南交差点	道路幅が狭く、路側帯もほとんどない。交通量が多く、危険。	消えている外側線の引き直しを行う。	真岡土木事務所	対策済
	H27	45	2	県道真岡岩瀬線・県道西田井二宮線 小林南交差点～物井交差点	道路幅が狭く、路側帯もほとんどない。交通量が多く、危険。	消えている外側線の引き直しを行う。	真岡土木事務所	対策済
		46	3	東大島 西念寺駐車場 (スクールバス停留所)	用水路上にグレーチングと注意喚起のポールはあるが、転落防止用の柵はない。	転落防止柵の設置を行う。	真岡土木事務所	対策済
		47	4	小林 真岡市総合運動公園 陸上競技場南側の歩道	側溝上のグレーチングに2～5cm幅の隙間が29箇所ある。	隙間を解消するようグレーチングをずらして対策する。	スポーツ振興課	対策済
		48	5	西沼 三島神社前の横断歩道	スクールバスの停留所が南にある。カーブの途中に横断歩道があるため、南北どちらから来た車も、見えにくい。	学校で登下校の交通安全指導をおこなう。 道路を横断しなくてすむようにスクールバス停留所の変更及び追加を検討する。	学校	対策済
	H29	49	6	県道 西小埜真岡線 小林	歩道がなく、道路幅員も狭く屈曲しており危険	歩道整備事業実施中。	真岡土木事務所	事業推進中

令和3年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

市通学路	年度	通し番号	管理区	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	令和7年9月1日時点	
西田井小学校	H26	50	1	西田井2229付近	ブロック塀が倒壊しそうである。	個人所有物のため、対策は難しい。	くらし安全課	対策済	
		51	2	西田井2229付近	用水路が草に覆われて見えない。	改善できるよう検討する。	真岡市土地改良区	対策済	
		52	3	西田井2235-2 細谷商店北十字路から東へ向かう道路	路肩が崩れている。歩道がない。	路肩修繕を順次実施する。また、外側線を引いて路側帯の設置を検討する。	建設課	対策済	
		53	4	真岡鐵道下条街道路踏切	狭くて危ない。	学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済	
		54	5	鶴田590付近	カーブで見通しが悪い。	注意を促す看板の設置等を検討する。	くらし安全課	対策済	
	H29	55	6	西田井1483付近	道路が急に狭くなっているにもかかわらず、見通しが悪い。また、交通量も多い。	対応は難しい。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済	
		56	7	西田井1483付近	ガードレールの下が堀になっていて危ない。	対応は難しい。学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済	
		57	8	八条1本誓寺前	交通量が多いが、道幅が狭い。	注意を促す看板の設置等を検討する。	くらし安全課	対策済	
	中村小学校	H26	58	9	八条1本誓寺前赤堀橋	橋の一部が壊れている。	破損部分の補修完了済み。	真岡土木事務所	対策済
			59	10	八条849-1 ローソン真岡八条店角	交通量が多いが、信号機がない。	横断歩道等標示を更新する。	真岡警察署	対策済
長田小学校	H26	60	1	中289番地7 ～ 中257-6	約300人の児童が通行しているが、路側帯の白線がない。さらに、道幅がさほど広くないにもかかわらず対面通行になっている。	令和4年度に区画線工事を実施する。	建設課	対策済	
		61	2	市道113号線 中地内	道路幅が狭く、児童と車が接近し危険	歩道付き道路の整備	建設課	対策済	
長沼小学校	H26	62	1	長田三丁目北側の道路	約100名の児童が通学するが、道幅が狭く、自動車も通行するので路側帯が必要。	区画線工事を順次実施する。	建設課	対策済	
		63	2	長田小学校南側校門付近	約40名の児童が横断するが、横断歩道が無い。	横断歩道の設置基準に該当しないため、学校で登下校の交通安全指導をする。	学校	対策済	
	H27	64	3	長田1302番地付近	約40名の児童が通学する。路側帯の白線が消えている。	区画線工事を順次実施する。	建設課	対策済	
		65	4	長田小学校西側の道路	道幅が狭いため危険。	用地の協力が得られるのであれば道路拡幅による路側帯の設置を検討する。	建設課	対策済	
長沼小学校	H26	66	1	長沼小学校南西部、鷲巣交差点	登下校時、交通量が多い。児童の動線と車の動線が重なるが、車両の動線上に「止まれ」標識がなく、児童側に横断歩道がない。	一時停止標識を設置する。横断歩道は設置基準に該当しないため、学校で登下校の交通安全指導をする。	真岡警察署 学校	対策済	
	H27	67	2	長沼小学校東部に流れる用水路	登下校路沿いに用水路あり。所々フェンスに破損があり、児童が侵入できる状態になっている。	改善できるよう引き続き検討する。	鬼怒川南部土地改良区連合	令和7年度以降実施予定	
	H29	68	3	真岡市古山900付近	児童が登下校で横断する道路に横断歩道がない。またカーブになっており、見通しがきかないにも関わらず通過する車両はスピードがでているため、横断に危険を伴う。	横断歩道の設置基準に該当しないため、学校で登下校指導をする。	学校	対策済	

令和3年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

市通学路	年度	通し番号	管理区	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	令和7年9月1日時点
久下田小学校	H26	69	1	第1石島踏切	線路を渡るところの道幅が狭く、カーブになっていて危険。	踏切幅は難しいため、踏切東側に新設道路を整備するまでは学校で登下校指導を行い、整備後は通学路の変更を検討する。	建設課 学校	対策済
		70	2	国道294号歩道橋	階段の滑り止めが摩耗している。	適切に維持管理していく。 学校で登下校の交通安全指導をすすめる。	真岡土木事務所 学校	対策済
		71	3	茨城県筑西市樋口：大森商店付近	道幅が狭く歩道ガードレールがない。トラックの通りが多い。	改善できるよう検討する。	筑西土木事務所	対策済
	H27	72	4	阿部品：小島農園付近	道幅が狭くカーブが多い。歩道が非常に狭い、ガードレール無し。	外側線の引き直しにより、路側帯を拡幅する。	建設課	対策済
	H29	73	5	境・程島地区	外灯が通り道にほとんど無し。	学校から自治会に防犯灯の設置要望を伝える。	学校	対策済
		74	6	下大曾645番地から西へ抜ける農道	道幅が狭く、交通量が多い。	道路拡幅による路側帯の設置する。	建設課	対策済
物部小学校	H26	75	1	阿部岡	山道が狭く、歩道・街灯がない。	学校から自治会に防犯灯の設置要望を伝える。	学校	対策済
		76	2	三谷橋から東に向かい1つ目のT字路	見通しが悪い。大型車の通行が多い。	学校で登下校の交通安全指導をすすめる。	学校	対策済
		77	3	横田 記念碑がある道路	交通量が多い。横断歩道がない。	横断歩道の設置基準に該当しないため、学校で登下校の交通安全指導をすすめる。	学校	対策済
		78	4	東物井 横断歩道のある道路	スピードを出す車が多い。信号なし。	停止線標示を更新する。	真岡警察署	対策済
		79	5	西物井	横断歩道がない。	横断歩道の設置基準に該当しない。停止線等標示の更新をする。	真岡警察署	対策済
		80	6	横田 横田商店近くの道路	横田商店付近の道路が狭く、朝の交通量が多い。	消えている外側線の引き直しを行う。	真岡土木事務所	対策済
		81	7	大和田 大和田公民館付近	大和田公民館付近の人通りが少なく暗いため危険。	学校から自治会に防犯灯の設置要望を伝える。	学校	対策済
		82	8	大和田 五行さくら橋	五行さくら橋十字路、大型車の交通量が多く、信号がないため危険。	横断歩道等標示の更新をする。	真岡警察署	対策済
		83	9	西物井 飯山農産付近	飯山農園付近の十字路の見通しが悪い。	カーブミラー、赤色回転灯を設置済み。 学校で登下校の交通安全指導をすすめる。	学校	対策済
		84	10	高田 専修寺付近	専修寺駐車場近く、見通しが悪い。	カーブミラーを設置済み。 学校で登下校の交通安全指導をすすめる。	学校	対策済
	H27	85	11	反町	見通しが悪く道が細い。	カーブミラーを設置済み。 学校で登下校の交通安全指導をすすめる。	学校	対策済
		86	12	北鹿 早瀬商店付近	早瀬商店付近のカーブが見えづらく危険。	カーブミラー、赤色回転灯を設置済み。 学校で登下校の交通安全指導をすすめる。	学校	対策済
		87	13	下物井 駐在所付近の五差路	駐在所付近の五差路の見通しが悪く、危険。	カーブミラーを設置済み。 学校で登下校の交通安全指導をすすめる。	学校	対策済
		88	14	東物井 高速道路下	見通しが悪い。	カーブミラーを設置済み。 学校で登下校の交通安全指導をすすめる。	学校	対策済
	H29	89	15	東物井 変型交差点	歩道がなく、変型十字路のため、路側帯を超えてカーブしてくる車もあり、危険。	交差点内の区画線の引き直しを行う。	真岡土木事務所	対策済