

令和5年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し 番号	管理 番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	学校の 点検日	過年度 の協議	協議及び対策内容	事業主体	令和6年9月1時点 対策状況
真岡小 学校	2	2	台町4184番地 小学校正門の東西の道路	朝は300名程度の児童が利用する。横断歩道の白線や停止線、道路標識などが薄くなりつつあるので、引き直してほしい。	R5.4.17	無	真岡警察署:道路管理者と協力し、道路標識を更新・撤去を検討する。 建設課・都市計画課:公園入口にある区画線を更新する。 建設課:路面標示と区画線を順次更新する。	真岡警察署 都市計画課 建設課	警察→道路標識更新・撤去済 建設課→令和6年度以降実施予定
	3	3	荒町2036-20付近の通学路	歩道がなく、電柱もあり児童の安全な通行に支障があるため歩道設置してほしい。		無	道路拡幅、歩道整備、無電柱化を実施する。	真岡土木事務所	事業推進中
真岡東 小学校	4	1	荒町3-32付近の通学路	住宅街の用水路沿いの狭い歩道であるが、木の根が伸びてひび割れを起こしているのをなおして欲しい。	R5.5.2	無	舗装補修を順次行う。	建設課	令和6年度以降実施予定
真岡西 小学校	6	1	校庭北側の道路 熊倉3丁目33北側付近	歩道の白線が消えているので白線を引いてほしい。	R5.4.12 R5.6.28	無	区画線を順次更新する。	建設課	令和7年度実施予定
	7	2	大谷台町17-7大谷台公園駐車場近くの横断歩道。	下校時、手押し信号を渡ってすぐに横断するので危険。グリーンベルトを設置するなど、運転者に通学路であることを示してほしい。	R5.4.12 R5.6.28	R3管理番号9 学校の安全 指導	歩道切下げ部にポストコーン等を設置し、運転者に注意喚起となる対策を順次実施する。	建設課	令和6年度以降実施予定
亀山小 学校	9	1	亀山小学校学区（西地区）、大越観光東側交差点（亀山三丁目）	横断歩道に信号機がなく、歩行者が横断する際もほとんどの車は停車することなく通過していってしまう。スピードが出ている車が多く、児童の横断は大変危険な状態である。		無	信号機の早期実施は困難。 「横断歩道注意」の立て看板を設置する。	真岡警察署	対策済
大内東 小学校	10	1	真岡市赤羽30番付近 （大内東小学校北側、東西に延びる農道）	道幅が狭い。直線道路のため比較的交通量も多い（特に朝の時間帯）。縁石がなく、路肩がすぐ水田で、車とすれ違うときには危険を感じる時がある。グリーンベルトを設置するなど、運転者に通学路であることを示し、スピードの出し過ぎに注意してもらいたい。	R5.5.24	無	区画線の更新及びグリーンベルトの路面標示を順次実施する。	建設課	令和7年度実施予定
大内西 小学校	11	1	ツルハドラッグ（下籠谷4263）の周辺道路。	令和4年度に交差点に信号機が設置されたが、朝夕の交通量が多く、スピードも出している。スクールガードや保護者が見守っているが、運転者に通学路であることを示す標識などがほしい。	R5.6.23	R4管理番号1 信号機の設 置	真岡土木事務所:交差点に通学路注意の看板を設置する。 都市整備課:真岡土木事務所と路面標示や標識設置などを検討する。	真岡土木事務所 都市整備課	対策済
山前小 学校	12	1	真岡市小林314-3潮田さんから小林775青山さん青山養鶏所あかねちゃん直売所前まで	自動車の通行量が多い。外側線が薄れている。外側線を引いて欲しい。	R5.5.31	無	区画線を順次更新する。	建設課	令和7年度実施予定
	13	2	真岡市小林935-11福田さん北側から県道166号西田井二宮線の交差点まで	道幅が狭い。外側線が薄れている。外側線を引いて欲しい。	R5.5.31	無	区画線を順次更新する。	建設課	令和7年度実施予定
	14	3	県道257号西小墾真岡線 真岡市小林49-2ヘアーサロンふせ前	自動車の通行量が多く、道路工事が続いている。壊れたパイロンが放置されている。壊れたパイロンを撤去して欲しい。	R5.5.31	無	壊れたパイロンを新しいパイロンに更新する。R5年度に歩道整備事業を発注予定であり、完了後に撤去する。	真岡土木事務所	対策済

令和5年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	学校の点検日	過年度の協議	協議及び対策内容	事業主体	令和6年9月1時点対策状況
西田井小学校	15	1	鶴田505付近	路肩にさびた支柱（カーブミラーの一部のようなもの）がある。児童が歩くそばでもあるので、必要ないものなら撤去してほしい。	R5.6.12	無	順次撤去する。	建設課	令和6年度以降実施予定→R6.11月撤去済
	16	2	西田井2487付近	雑草が繁茂しているため歩道・側溝が見えない。草を刈ってほしい。	R5.6.19	無	路肩の除草を順次実施する。	建設課	順次実施している。
	17	3	西田井1046付近	道幅が狭い。道路上の白線が消えかかっているので、はっきり見えるように引き直してほしい。	R5.6.12	無	区画線を順次更新する。	建設課	令和7年度実施予定
	18	4	西田井1727付近	通学路のすぐそばに用水路がある。曲がり角の部分にふたなどをして落ちないようにしてほしい。	R5.6.12	無	改善できるよう検討する。 学校で登下校の安全指導をする。	真岡市土地改良区 学校	改善できるよう検討する。 学校で登下校の安全指導をする。
	19	5	西田井1571-1から1564-4	道路上の白線が消えかかっている。交通量も多く危険なので、歩道用の線を引いてほしい。また、道路東側は用水路へ向かって斜面となっており危険なため、西側にグリーンベルトを設置してほしい。		R4管理番号3 用水路の一部ロープで区画	区画線の更新及びグリーンベルトの路面標示を順次実施する。	建設課	令和8年度実施予定
	20	6	県道 西田井二宮線 西田井	歩道がなく、道路も屈曲しており危険なため、歩道設置してほしい。		無	歩道整備を実施する。	真岡土木事務所	事業推進中
中村小学校	21	1	294バイパス寺内1458-2付近の交差点 ～408号線本寺内東信号機	道幅がさほど広くないのに大型車両が通り、通学時間帯には、交通量もすくなくない。その上、路側帯が狭く、白線も消えかかっている。また、バイパス側からの入り口がカーブしているため、車が来るのが確認しづらい。よって、路側帯（白と緑の二重線など）をはっきり見えるように設置していただきたい。	R5.5.24	無	グリーンベルトの路面標示を順次実施する。	建設課	令和7年度実施予定
	22	2	中256 元JA中村跡地(ホンデン製作所LGセンター) 北側	両脇に白線は引いてあるが歩道がない。朝の通学時には一般車両も通行し危険であり、児童が安全に歩行できる場所の確保と通学路であることを知らせるため、グリーンベルトを引いてほしい。		無	グリーンベルトの路面標示を順次実施する。	建設課	令和7年度実施予定
	23	3	中258番地12(元中村郵便局西)～粕田1467番地2(粕田地区農業集落排水処理施設)	道幅が狭く車両が通る場合に危険である。運転者に通学路であることがよくわかるよう、グリーンベルトを引いてほしい。		無	グリーンベルトの路面標示を順次実施する。	建設課	令和7年度実施予定
	25	5	中203番地(中村中学校) 東側道路（中村中通り）	長年の自動車・大型車の通行に伴い、深い轍ができています。雨天時に水たまりが多く発生し、自動車・大型車が通行すると児童に水しぶきがかかり、ずぶ濡れになってしまうため、轍の解消をしてほしい。		無	現状では舗装修繕の優先度が低いものと判断し、今後損傷状況に応じて、舗装修繕を検討する。 歩行者の通行が運転者に分かるように、路面標示で順次対応する。	建設課	令和7年度実施予定
長田小学校	26	1	学校西側道路時間帯進入禁止標識	標識が見づらく、見落として侵入してしまう車が多いため、目立つようにしてほしい。		無	標識を更新する。	真岡警察署	対策済
長沼小学校	28	1	長沼小学校南西部、西大島に向かう農道 鷲巣136付近から西に進む	道路中央のアスファルトが割れ、穴が開いている。ダンブカーも往来するため、車体が傾き倒れる危険がある。アスファルトを入れ直して欲しい。	R5.510	無	舗装修繕を順次実施する。	建設課	令和7年度実施予定

令和5年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し 番号	管理 番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	学校の 点検日	過年度 の協議	協議及び対策内容	事業主体	令和6年9月1時点 対策状況
久下田 小学校	29	1	県道岩瀬・二宮線：阿部品35-1 桂橋付近	特に橋付近は道幅が狭く、路側帯もないため危険、また、ダンプカーなどの通りも多いため道幅の拡張を希望します。「橋歩道無し」「柵の高さも低い」保護者から改善の要望あり。	R5.6.6	無	真岡土木事務所：現時点で道路拡幅の予定はないため、外側線の更新を実施する。道路拡幅については、栃木県と茨城県をまたがるため、茨城県と協議していく。（桂橋：筑西土木事務所管理） 筑西土木事務所：茨城県と栃木県に跨ることから、栃木県と協議をしていく。 学校で登下校の安全指導をする。	真岡土木事務所 筑西土木事務所 学校	対策済
	30	2	栃木県道44号栃木二宮線：真岡市長島23 小倉屋酒店付近	久下田小学校から西に向かった小倉屋酒店付近の横断歩道を横断する際に危険が生じている。横断歩道の表示や標識が見えにくく、運転者も確認しにくい状態。表示の塗装や標識の移動など至急対策を講じていただきたい。	R5.6.6	無	横断歩道の標示を更新する。 横断歩道の標識を増設する。	真岡警察署	対策済
物部小 学校	31	1	横田188番地付近 仮県道の砂利道	雨の後の水たまりがひどいため、砂利を入れてほしい。草が生い茂っていて、視界が悪いため、除草してほしい。	R5.5.27	無	砂利敷設を実施する。 R5.8除草済	真岡土木事務所	対策済