

令和6年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	学校の点検日	過年度の協議	協議及び対策内容(案)	事業主体(案)
真岡小学校	1	1	真岡市台町4235番地先交差点	登校する方向では見通しが悪いので自転車が出てくると接触の危険がある。カーブミラーを設置してほしい。	R6.4.16	無	通学路である旨の警戒看板の設置を検討	くらし安全課
	2	2	真岡市台町4192番地付近	アスファルトのひび割れがひどく、凹凸がある。白線も消えかかっている。舗装整備をしてほしい。	R6.4.16	無	舗装補修を順次行う。	建設課
	3	3	主要地方道宇都宮真岡線真岡工業高校東側	田んぼと歩道の境にガードレールがない。ガードレールを設置してほしい。また、植え込みの草丈がかなり伸びてきている。刈り取ってほしい。	R6.4.16	無	ポストコーンを設置し注意喚起を図る。 植え込みは、除草を行い視距を確保する。	真岡土木事務所
真岡東小学校	4	1	荒町三丁目地内市道1246号線歩道	歩行者用道路の樹木や舗装の状態が悪いため改善をお願いしたい。	R6.5.17	無	舗装補修を順次行う。	建設課
	5	2	荒町ジョイフル真岡店付近水路	用水路の水量が多いと、歩道に水があふれる。転落防止の柵等を設置できないか。	R6.5.17	無	ポストコーンを設置する。	建設課
真岡西小学校	6	1	国道294号線八木岡付近急カーブ	国道の東側から通学する児童が横断する際、見通しが悪く危険。ミラーを設置するなどして、視界を良くしてほしい。	R6.6.13	無	横断歩道のない箇所を横断するのは危険であることから、横断歩道にて横断するように指導をお願いします。	くらし安全課
	7	2	真岡西小学校 西門付近	西門前の横断歩道や停止線などが消えかかっているため、白線を引き直してほしい。	R6.6.24	無	更新対応する。	警察
亀山小学校	8	1	亀山小学校学区（北地区）、ドラックストアアオキ（北土地区画整理事業地区内28街区14番）付近の道路	近くに横断歩道がないために登下校の際、横断歩道がある場所まで移動しなければならない。そのために移動時間がかかってしまう。交通量も多い道路であるため、信号機の設置も願う。	R6.6.12	無	信号機：信号機設置の指針に照らすと、信号機設置の必要性は低い。 横断歩道：交通規制基準に照らすと、横断歩道設置の必要性は低い。	真岡警察署
大内中央小	9	1	農免農道西郷堀内西側（堀内1166 貴船神社北側）	田の間を通る道路は自動車がスピードを出すことが多く、交差点での優先順位も不明確である。登下校時交差点を渡る時十分な注意が必要であるため、運転者に通学路であることを示す標識などがほしい。	R6.5.29	無	通学路である旨の警戒看板の設置を検討	くらし安全課
大内東小学校	10	1	県道61号線（大内東小門より北側）	約20名の児童が登下校するが、東側の縁石等がなく、雨天荒天時には交通量が多いにもかかわらず、歩道との境目が認識しづらい場合がある。直線道路のためかスピードを出して通行する車両も多いため、縁石または通学路だということがわかる反射板付きガードポール等を設置してほしい。	R6.5.22	無	「通学路」の文字入りのポストフレックスを路側帯に設置する。	真岡土木事務所

令和6年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	学校の点検日	過年度の協議	協議及び対策内容(案)	事業主体(案)
山前小学校	11	1	東大島1449-21「桃源」前交差点	交差点の中心部の舗装が荒れ、穴があるため、自転車・歩行者共に転倒の危険性がある。舗装をし直してほしい。	R6.5.29	無	舗装補修を順次行う。	建設課
	12	2	東大島1449-21「桃源」前交差点	横断歩道のペイントが消えかけている。横断歩道の白線を引き直してほしい。	R6.5.29	無	更新対応する。	警察
	13	3	東大島597-3白川宅 西側路側帯	路側帯部分と車道部分に段差があり、自転車・歩行者共に転倒の危険性がある。舗装をし直してほしい。	R6.5.29	無	R6,7にレールパッチングにて対応済。	真岡土木事務所
	14	4	小林交差点から山前中学校前の路側帯	路側帯の白線が消えている。自転車・歩行者共に危険なため、白線を引き直してほしい。	R6.5.29	無	外側線を順次更新する。	建設課
	15	5	県道166号小林501 藤田宅前のカーブミラー	カーブミラーの鏡部分がなくなっている。鏡を取り付けてほしい。	R6.5.29	無	真岡市設置のカーブミラーではないため、市で対応不可。所有者に取り付けを依頼願いたい。	くらし安全課
西田井小学校	16	1	西田井1-35付近	白線がなくて、コンクリートが欠けている。白線を引き、コンクリートの欠けている部分を修復してほしい。	R6.6.17	無	外側線を順次更新する。	建設課
	17	2	西田井1-35付近	竹などの木々があるため、辺りが暗い。何本か切っていたとき日光の通りをよくするか、街灯を設置してほしい。	R6.6.17	無	伐採については民地のため関与できません。防犯灯は地域において設置しているため、区長にご相談いただきたい。	くらし安全課
長田小学校	18	1	長田公民館付近通学路 長田2141-1付近	道幅が狭いが、通学時間帯の交通量が多い。区画線が設置していただいたが依然として危険である。拡幅は難しいとのことであるため、スクールゾーンにするなどの安全確保をお願いしたい。	R6.6.17	無	スクールゾーンの設定については可能かどうか学校教育課とくらし安全課に他学区を参考にしながら設定について検討していく。	学校教育課 くらし安全課
	19	2	長田1276付近	通学路のすぐそばに用水路がある。高低差も大きいので、転落しないよう柵などを設けてほしい。	R6.6.17	無	ポストコーンを設置し注意喚起を図る。	真岡土木事務所
物部小学校	20	1	物部小学校から五行さくら橋に向かう歩道(市道266号線歩道)	歩道がでこぼこして歩いて歩きづらいため、舗装の修繕をお願いしたい。	R6.5.26	無	舗装補修を順次行う。	建設課
	21	2	物部小学校 北門付近市道	穴が開いていて登下校時に危険につき、補修してほしい。	R6.5.26	無	該当箇所について補修済	建設課
	22	3	スクールバス停留所「三谷」(三谷157-4付近)	停留所の付近の用水路に蓋がない。転落防止のフタか、注意喚起の看板等を設置できないか。	R6.5.26	無	転落防止蓋の設置については、費用対効果の観点から不可。バス停の位置変更の検討や、注意喚起看板の設置、学校の安全指導の強化を持って対応する。	真岡市教育委員会 学校
	23	4	スクールバス停留所「市之塚」	停留所の付近の用水路に蓋がない。転落防止のフタか、注意喚起の看板等を設置できないか。	R6.5.26	無	転落防止蓋の設置については、費用対効果の観点から不可。バス停の位置変更検討や、注意喚起看板の設置、学校の安全指導の強化を持って対応する。	真岡市教育委員会 学校