

令和7年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	学校の点検日	過年度の協議	協議及び対策内容(案)	事業主体(案)
真岡小学校	1	1	主要地方道真岡上三川線(県道47号線)高寺下交差点歩道橋の補修(南西側)	歩道橋の階段上部がペンキ剥がれなのか腐食しているのか不安を感じる部分が多々ある。点検や補修してほしい。	R7.4.18	無	R4点検し機能に影響なし。次年度点検実施予定	真岡土木事務所
	2	2	市道1154号線歩道整備(並木町4-21周辺)	交通量が多い上、歩道が狭いので、車道と歩道の間、ガードレールか縁石を設置してほしい。 ・教会前の道路の横断する児童いるため、横断歩道の設置をお願いしたい。	R7.4.18	無	幅員が狭くガードレールや縁石の設置が難しいためグリーンベルトの路面表示で対応する。	建設課 警察
真岡西小学校	3	1	大谷台町あずま公園周辺道路の側溝蓋設置要望	あずま公園周辺の道路の住宅地の道路に排水溝の蓋がなく、歩行者には危険なため、側溝蓋設置できないか。	R7.4.16	無	順次実施する。	建設課
	4	2	和光メガネ西側交差点の西側道路を通行する児童の安全確保(市道1692号線)	・交差点から西側に入ると、歩道が無くなり道幅も狭くなる。車との接触が懸念される。グリーンベルトを引く等、通学児童への安全対策できないか	R7.4.16	無	グリーンベルトの路面標示を順次実施する。	建設課
亀山小学校	5	1	亀山小北東の通学路(市道1066号線)のカーブミラー移設要望	亀山小学区北地区から登下校で使用する道路である。道路の左右が林に囲まれており、さらに道路の形状が、急勾配な坂であり、S字クランクになっている。そのため車両からも歩行者からも、すれ違いの際には、互いの位置情報が認識しづらい状態となっている。過去に設置したカーブミラーが1つあるが、場所的にまったく機能されていない。カーブミラーの新たな設置及び除草を希望する。	R7.6.23	無	既存のカーブミラーについては、視認性を確保するため、角度調整及び鏡面清掃を行った。今後、交通安全啓発看板を設置することにより、車両に対し注意喚起を行う。カーブミラー周辺の除草については、民地であることから、市による任意での伐採は困難。新たなカーブミラーの設置については、各自治会からの要望に基づき、優先順位をつけて設置している今後自治会からの要望も踏まえ検討する。 学校で登下校の安全指導を行う。	くらし安全課 学校
大内中央小	6	1	真岡市上大田和348西側の農免農道西郷堀内の交差点横断歩道付近側溝	横断歩道はあるが用水路の蓋が横断歩道の幅に足りず、転落防止用の柵も無いため、転落の危険がある。横断歩道の幅全部の蓋を被せるか柵等を設置できないか。	R7.5.28	無	柵やふたの設置については、土地改良では対応困難。 学校で登下校の安全指導する。	真岡市土地改良区 学校
	7	2	堀内公民館・貴船神社(真岡市堀内1166)から南に向かう農道(市道3113線)のガードレール設置	100m以上に渡って、用水路側のガードレールが無く、反射鏡のポールのみで、転落の危険があるので、ガードレールまたは、転落防止用の柵を設置してほしい。	R7.5.28	無	順次実施する。	建設課
	8	3	はが野グリーンコリドール(真岡さくら作業所～県道石末真岡線)への歩道整備	交通量の多い道路であり、歩道がなく危険につき歩道整備をお願いしたい。	R7.5.28	無	地域からの要望と同意が取りまとめられ、要望書が提出された後に、実施可能か検討する。	建設課

令和7年度 真岡市通学路対応協議箇所一覧

学校名	通し番号	管理番号	箇所・路線名等	通学路の状況・危険箇所の内容	学校の点検日	過年度の協議	協議及び対策内容(案)	事業主体(案)
山前小学校	9	1	市道116号線の舗装整備 (荻原自動車整備工場から青山養鶏場までの区間)	道路が細く、路側帯が消えている部分や草で隠れている部分が見られる。児童が道端を歩行する際に障害となっている。アスファルトが崩れている部分がある。水たまりができると、水の中を歩くか道路の真ん中の方まで出なければならず危険、舗装整備を望む。	R7.6.11	無	令和8年度以降実施予定	建設課
西田井小学校	10	1	県道西田井二宮線 本誓寺付近	雨天時、大きな水溜まりできてしまい、徒歩や自転車での通行が困難で迂回して児童が車線内を通行することになり危険である。冠水しないよう舗装整備をお願いしたい。	R7.6.5	無	歩道整備事業実施中	真岡土木事務所
	11	2	西田井学校から南へ向かう道路付近	見通しが悪く、看板も劣化している。看板更新をお願いしたい。	R7.6.16	無	啓発看板の更新を検討する。	くらし安全課
長沼小	12	1	大道泉1163-1付近の交差点	見通しが悪い上に車がスピードを出して危険。ミラーや注意喚起の看板などが必要。	R7.5.7	無	啓発看板の更新を検討する。	くらし安全課
	13	2	上江連409-1付近	道幅が広くなり、スピードを出す車が増えた。注意喚起の看板が必要。	R7.5.7	無	啓発看板の更新を検討する。	くらし安全課
	14	3	砂々原887-1付近県道と下道の合流地点	交通量は少ないが、人通りがなく、子どもたちだけでは心配。不審者対策などの強化が必要。	R7.5.21	無	登下校時の安全確保については、スクールガード等地域と協力を得ながら、見守り強化を図る。学校で登下校の安全指導する。	学校管理課 学校
久下田小学校	15	1	久下田小西側歩道橋付近交差点(久下田406付近)、横断歩道設置要望	歩道橋を渡って久下田小学校から下校する生徒が長島方面へ向かう道に横断歩道がないので、横断歩道を設置してほしい。	R7.6.20	無	設置基準に該当しないため不可。南側横断歩道を利用する。学校で登下校の安全指導する。	警察 学校
	16	2	市道121号線(二宮コミュニティセンター東側)歩道安全確保整備	歩道が狭く、交通量も多いため危険。ガードレールを作るか、道路の拡張をしてほしい。	R7.6.20	無	歩道の設置は難しいためグリーンベルトの路面標示で対応する。	建設課
	17	3	真岡市長島23(小倉酒店前)信号機設置要望	小倉酒店の横断歩道に押しボタンの信号機をつけてほしい。交通量も多く、小中学生が渡る際危険。	R7.6.23	無	設置基準に該当しないため押しボタン式信号機の設置は不可。標識標示更新を行った。	警察