

工事状況写真のポイントについて

<p>【提出写真1】 (イラスト1) 浄化槽設備士が 実地に監督してい ることを証する写 真。</p> <p>イラスト1 床付けの完了状況 (提出写真1)</p> <p>△黒板もアップした写真も添付すること。 ~~~~~</p>	<p>【審査のポイント】 浄化槽設備士が工事を実地に監 督しているか。または自ら工事を 行っているか。 (法第29条)</p>	<p>【イラスト2】 (提出写真2-1) 基礎砕石敷設転 厚圧工事状況を示 す写真。</p> <p>イラスト2 基礎砕石敷設転厚圧工事状況 (提出写真2-1) (提出写真が2枚の場合)</p>	<p>【審査のポイント】 砾石地盤が適正に行われている か。</p>	<p>【工事写真4】 基礎工事の状況 を示す写真(基礎 工事の配筋)。</p> <p>工事写真4 基礎工事の状況 (基礎底版コンクリートの配筋状況) (提出写真が2枚の場合)</p>	<p>【審査のポイント】 基礎工事の基礎底版コンクリー トに、配筋がされているか。</p>
<p>【イラスト3】 (提出写真2) 基礎工事の状況 を示す写真。</p> <p>イラスト3 基礎工事状況 (提出写真2) (捨てコンクリート) (提出写真が1枚の場合)</p>	<p>【審査のポイント】 砾石地盤を行った後、捨てコン クリートを所定の厚さで打つてい るか。</p>	<p>【工事写真6】 浄化槽本体及び 浄化槽搬入状況を 示す写真。</p> <p>工事写真6 浄化槽本体搬入</p>	<p>【審査のポイント】 設置申請通りの人槽・処理方式 であるか。</p>	<p>【イラスト4】 (提出写真3) 掘付工事の状況 を示す写真(基礎 底版コンクリー ト)。</p> <p>イラスト4 掘付工事 (提出写真3)</p>	<p>【審査のポイント】 水張りを行い、水平を保ちつ つ、水じめ及び突き固めを行って いるか。</p>
<p>【工事写真8】 上部スラブコン クリートの配筋状 況を示す写真。</p> <p>工事写真8 上部スラブス配筋状況</p>	<p>【審査のポイント】 上部スラブコンクリートに、配 筋がなされているか。</p>	<p>【イラスト5】 (提出写真4) かさ上げの状況 を示す写真。</p> <p>イラスト5 堆上げの状況</p>	<p>【審査のポイント】 バルブ操作などの維持管理を、 容易に行うことができるか。</p>	<p>【写真のポイント】 ・配筋の状態が分かるもの。ピッチが分かるスケール と共に写す。</p>	
<p>【工事写真10】 工事終了後の 処理や、後片付 けが適正に行わ れているか。</p>	<p>【審査のポイント】 工事終了後の 処理や、後片付 けが適正に行わ れているか。</p>	<p>【写真のポイント】 ・浄化槽の上部及び周囲の 状況から、残土の処分や工 事の後片付け等、工事が終 了していること。また、現 場において、工事の竣工確 認を行った浄化槽設備士が 写っていることが望まし い。</p> <p>工事写真10 浄化槽工事竣工状況</p>			